

## 御 請 求 書

発行 2024 年 11 月 12 日

(有)笠井不動産 御中

請求書番号 2024004

平素は大変お世話になっております。  
下記の通り、ご請求申し上げます。

有限会社 川根浄化槽管理センター  
登録番号 T8080002014314  
〒428-0414  
静岡県榛原郡川根本町東藤川1107-1  
TEL:0547-59-3776 FAX:0547-59-3785  
MAIL:kawane.jyokaso@gmail.com

金 額

¥16,500

| 品 目                            | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
|--------------------------------|-----|-----|---------|
| セントレー大井川下泉 合併浄化槽保守点検11月分(11/8) |     |     |         |
| 保守点検費                          | 1回  |     |         |
| 消毒費                            | 1式  |     | ¥15,000 |
| 機器消耗品費                         | 1式  |     |         |
|                                |     |     |         |
|                                |     |     |         |
|                                |     |     |         |
|                                |     |     |         |
|                                |     |     |         |
| 小計(税抜)                         |     |     | ¥15,000 |
| 消 費 税(10%)                     |     |     | ¥1,500  |
| 合計(税込)                         |     |     | ¥16,500 |

## 備考

振込先


静岡銀行家山支店 (普)0197211

大井川農業協同組合本川根支店 (普)53078

島田掛川信用金庫川根支店 (普)218723

郵便局振替 0840-7-69819

# 合併浄化槽保守点検報告書

|                                                                                                                                        |                                |       |        |              |            |                                                                                       |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 日 時                                                                                                                                    | 令和 6 年 11 月 8 日 金 曜日 13 時 45 分 |       | 天候     | 晴            |            | 気温                                                                                    | 21.5℃             |        |
| 施設名                                                                                                                                    | セントレー大井川下泉                     |       | 所在地    | 川根本町下泉204-5  |            |                                                                                       |                   |        |
| 処理方式                                                                                                                                   | 接触曝気方式                         |       | 処理対象人員 | 150人         |            | 処理水                                                                                   | m <sup>3</sup> /日 |        |
| 1. 機能検査                                                                                                                                |                                |       |        |              |            |                                                                                       |                   |        |
| 設定項目                                                                                                                                   | 色相                             | 臭気    | 温度     | PH           | GR         | DO                                                                                    | 透明度               | 残留塩素   |
| 流入水                                                                                                                                    | 黄茶                             | 弱臭    | 24.0℃  | 7.5          | /          | /                                                                                     | /                 | /      |
| 接触曝気槽                                                                                                                                  | 黄茶                             | 微臭    | 24.0℃  | 6.8          | 亜+         | 8.3 mg/l                                                                              | /                 | /      |
| 放流水                                                                                                                                    | 透明                             | /     | 24.0℃  | 7.0          | 硝+         | /                                                                                     | 30.0 ㎝            | 0 mg/l |
| 2. 機器類点検結果                                                                                                                             |                                |       |        |              |            |                                                                                       |                   |        |
| 機器名称                                                                                                                                   | 電流値                            | 判定    | 自動運転   | 絶縁値          | 判定         |                                                                                       |                   |        |
| 曝気用ブロワ No. 1                                                                                                                           | 3.6 A                          | 正常・異常 | 正常・異常  | 100 MΩ       | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 曝気用ブロワ No. 2                                                                                                                           | 3.6 A                          | 正常・異常 | 正常・異常  | 100 MΩ       | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 流入ポンプ No. 1                                                                                                                            | 1.8 A                          | 正常・異常 | 正常・異常  | 7 MΩ         | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 流入ポンプ No. 2                                                                                                                            | .                              | 正常・異常 | 正常・異常  | 20 MΩ        | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 放流ポンプ No. 1                                                                                                                            | 1.8 A                          | 正常・異常 | 正常・異常  | 20 MΩ        | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 放流ポンプ No. 2                                                                                                                            | .                              | 正常・異常 | 正常・異常  | / MΩ         | 良・否        |                                                                                       |                   |        |
| 3. 諸作業実施結果                                                                                                                             |                                |       |        |              |            |                                                                                       |                   |        |
| 流入ポンプ槽                                                                                                                                 | 異物の流入                          | 有・無   | 槽内浮上物  | 有・無          | 汲揚状況       | 良・否                                                                                   |                   |        |
| 沈殿分離槽                                                                                                                                  | 異物の流入                          | 有・無   | 槽内浮上物  | 有・無          |            |                                                                                       |                   |        |
|                                                                                                                                        | 水位の状況                          | 良・否   | 移流管の状況 | 良・否          |            |                                                                                       |                   |        |
| 接触曝気槽                                                                                                                                  | 対流状況                           | 良・否   | 発泡状況   | 多・少・無        | 逆洗装置       | 良・否                                                                                   |                   |        |
|                                                                                                                                        | 汚泥返送装置                         | 良・否   | ろ材吸着状況 | 良・否          | 散気管目詰り     | 有・無                                                                                   |                   |        |
| 沈殿槽                                                                                                                                    | 越流の状況                          | 良・否   | 汚泥返送状況 | 良・否          | 沈降の状況      | 良・否                                                                                   |                   |        |
|                                                                                                                                        | スカム返送状況                        | 良・否   | スカム発生量 | 多・少・無        |            |                                                                                       |                   |        |
| 消毒槽                                                                                                                                    | 薬筒目詰り                          | 有・無   | SSの量   | 多・少・無        |            |                                                                                       |                   |        |
|                                                                                                                                        | 放流状況                           | 良・否   | 消毒剤補充量 | 6 kg         |            |                                                                                       |                   |        |
| 制御盤                                                                                                                                    | 盤内各機器故障                        | 有・無   | 盤内湿気   | 有・無          | ターミナル部締付点検 | 済                                                                                     |                   |        |
| 一般事項                                                                                                                                   | 金属部塗装状況                        | 良・否   | 再塗装    | 要            | 槽内外清掃状況    | 良・否                                                                                   |                   |        |
| 4. 特記事項                                                                                                                                |                                |       |        | 塩素イオン濃度 mg/l |            |                                                                                       |                   |        |
| 流入ポンプ No. 2 の降停止, No. 1 運転状態良<br>ブロワ(オイル・パルト) チェック. エlement 清掃. No. 1 切替<br>泡(少) 発生の為消泡剤投入, 虫(少) 発生の為殺虫剤投入                             |                                |       |        |              |            |                                                                                       |                   |        |
| (有) 川根浄化槽管理センター<br><br>川根本町東藤川1107-1<br>TEL 59-3776 |                                |       |        |              |            | 管理者                                                                                   | 確認印               |        |
|                                                                                                                                        |                                |       |        |              |            |  |                   |        |