



御 請 求 書

令和3年2月24日


(有)笠井不動産

御中

下記の通り、御請求申し上げます。

施設名： セントレー大井川下泉

(有)川根浄化槽管理センター
代表取締役 井口 晶彦
〒428-0414 榛原郡川根本町東藤川1107-1



作業名： 合併浄化槽(2月)保守点検

作業日： 令和3年2月8日

振込先

静岡銀行家山支店 (普) 0197211
大井川農業協同組合本川根支店 (普) 53078
島田信用金庫川根支店 (普) 218723
郵便局振替 0840-7-69819

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 御 請 求 金 額 | ¥11,550 - | |
|-----------|-----------|--|

| 摘 要 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 保守点検費 | 1 回 | | ¥10,500 |
| 消毒薬費 | 1 式 | | |
| 機器消耗品費 | 1 式 | | |
| | | | |
| 小計 | | | ¥10,500 |
| 消費税 (10%) | | | ¥1,050 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | | ¥11,550 - |

合併浄化槽保守点検報告書

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|--------|--------|-------------|----------|-------------------|-----------|--|--|
| 日 時 | 令和 3 年 2 月 8 日 月 曜日 13 時 50 分 | | | 天候 | 晴 | | 気温 | 12.0 °C | | |
| 施設名 | セントレー大井川下泉 | | | 所在地 | 川根本町下泉204-5 | | | | | |
| 処理方式 | 接触曝気方式 | | 処理対象人員 | 150人 | | 処理水 | m ³ /日 | | | |
| 1. 機能検査 | | | | | | | | | | |
| 設定項目 | 色相 | 臭気 | 温度 | PH | GR | DO | 透明度 | 残留塩素 | | |
| 流入水 | 薄茶 | 弱臭 | 16.0°C | 7.6 | / | / | / | / | | |
| 接触曝気槽 | 薄茶 | " | 15.5°C | 6.8 | 亜硫酸 | 7.5 mg/l | / | / | | |
| 放流水 | γ | " | 15.5°C | 7.5 | 硝 | / | 20.0 cm | 0. / mg/l | | |
| 2. 機器類点検結果 | | | | | | | | | | |
| 機器名称 | 電流値 | 判定 | 自動運転 | 絶縁値 | 判定 | | | | | |
| 曝気用ブロワ No. 1 | 3.6 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 100 MΩ | 良・否 | | | | | |
| 曝気用ブロワ No. 2 | 3.4 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 100 MΩ | 良・否 | | | | | |
| 流入ポンプ No. 1 | . | 正常・異常 | 正常・異常 | 100 MΩ | 良・否 | | | | | |
| 流入ポンプ No. 2 | 2.0 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 20 MΩ | 良・否 | | | | | |
| 放流ポンプ No. 1 | 1.8 A | 正常・異常 | 正常・異常 | / MΩ | 良・否 | | | | | |
| 放流ポンプ No. 2 | . | 正常・異常 | 正常・異常 | / MΩ | 良・否 | | | | | |
| 3. 諸作業実施結果 | | | | | | | | | | |
| 流入ポンプ槽 | 異物の流入 | 有・無 | 槽内浮上物 | 有・無 | 汲揚状況 | | 良・否 | | | |
| 沈殿分離槽 | 異物の流入 | 有・無 | 槽内浮上物 | 有・無 | | | | | | |
| | 水位の状況 | 良・否 | 移流管の状況 | 良・否 | | | | | | |
| 接触曝気槽 | 対流状況 | 良・否 | 発泡状況 | 多・少・無 | 逆洗装置 | | 良・否 | | | |
| | 污泥返送装置 | 良・否 | ろ材吸着状況 | 良・否 | 散気管目詰り | | 有・無 | | | |
| 沈殿槽 | 越流の状況 | 良・否 | 污泥返送状況 | 良・否 | 沈降の状況 | | 良・否 | | | |
| | スカム返送状況 | 良・否 | スカム発生量 | 多・少・無 | | | | | | |
| 消毒槽 | 薬筒目詰り | 有・無 | SSの量 | 多・少・無 | | | | | | |
| | 放流状況 | 良・否 | 消毒剤補充量 | 3 kg | | | | | | |
| 制御盤 | 盤内各機器故障 | 有・無 | 盤内湿気 | 有・無 | ターミナル部締付点検 | | 済 | | | |
| 一般事項 | 金属部塗装状況 | 良・否 | 再塗装 | 要 | 槽内外清掃状況 | | 良・否 | | | |
| 4. 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 放流①No.2早急の交換修繕必要。 マニホール(駐車場No.5,6,7,8)劣化著しい, No.8早急交換修繕必要。 泡(少)発生の為消泡剤投入, 臭気発生防止の為促進剤投入 | | | | | | | | | | |
| (有)川根浄化槽管理センター 川根本町東藤川1107-1 TEL59-3776 | | | | | | | 管理者 | 確認印 | | |
| | | | | | | | | | | |