

御 請 求 書

令和 3 年 12 月 2 / 日

(有)笠井不動産

御中


下記の通り、御請求申し上げます。

施設名： セントレー大井川下泉

(有)川根浄化槽管理センター

代表取締役 井口 晶彦

〒428-0414 榛原郡川根本町東藤川1107-1



作業名： 合併浄化槽(12月)保守点検

作業日： 令和 3 年 12 月 10 日

振込先

静岡銀行家山支店 (普) 0197211

大井川農業協同組合本川根支店 (普) 53078



島田信用金庫川根支店 (普) 218723

郵便局振替 0840-7-69819

| | |
|-----------|-----------|
| 御 請 求 金 額 | ¥11,550 - |
|-----------|-----------|

| 摘 要 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 保守点検費 | 1 回 | | ¥10,500 |
| 消毒薬費 | 1 式 | | |
| 機器消耗品費 | 1 式 | | |
| | | | |
| 小計 | | | ¥10,500 |
| 消費税 (10%) | | | ¥1,050 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | | ¥11,550 - |

合併浄化槽保守点検報告書

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|-------------|------------------------------|--|--|
| 日 | 令和3年12月10日 | 金曜日 | 14時15分 | 天候 | 晴, 曇 | 気温 | 14.0℃ |
| 施設名 | セントレー大井川下泉 | | 所在地 | 川根本町下泉204-5 | | | |
| 処理方式 | 接触曝気方式 | 処理対象人員 | 150人 | 処理水 | m ³ /日 | | |
| 1. 機能検査 | | | | | | | |
| 設定項目 | 色相 | 臭気 | 温度 | PH | GR | DO | 透明度 |
| 流入水 | 薄茶 | 弱臭 | 18.5℃ | 7.8 | / | / | / |
| 接触曝気槽 | 薄茶 | 微臭 | 18.0℃ | 7.2 | 亜+ | 7.5 mg/l | / |
| 放流水 | 1 | 1 | 18.0℃ | 7.4 | 硝酸+ | / | 20.0 m/cm |
| 2. 機器類点検結果 | | | | | | | |
| 機器名称 | 電流値 | 判定 | 自動運転 | 絶縁値 | 判定 | | |
| 曝気用ブロワ No. 1 | 3.4 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 100 MΩ | 良・否 | | |
| 曝気用ブロワ No. 2 | 3.4 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 100 MΩ | 良・否 | | |
| 流入ポンプ No. 1 | 2.0 A | 正常・異常 | 正常・異常 | 30 MΩ | 良・否 | | |
| 流入ポンプ No. 2 | . A | 正常・異常 | 正常・異常 | 40 MΩ | 良・否 | | |
| 放流ポンプ No. 1 | . A | 正常・異常 | 正常・異常 | 20 MΩ | 良・否 | | |
| 放流ポンプ No. 2 | . A | 正常・異常 | 正常・異常 | / MΩ | 良・否 | | |
| 3. 諸作業実施結果 | | | | | | | |
| 流入ポンプ槽 | 異物の流入 | 有・無 | 槽内浮上物 | 有・無 | 汲揚状況 | 良・否 | |
| 沈殿分離槽 | 異物の流入 | 有・無 | 槽内浮上物 | 有・無 | | | |
| | 水位の状況 | 良・否 | 移流管の状況 | 良・否 | | | |
| 接触曝気槽 | 対流状況 | 良・否 | 発泡状況 | 多・少・無 | 逆洗装置 | 良・否 | |
| | 汚泥返送装置 | 良・否 | ろ材吸着状況 | 良・否 | 散気管目詰り | 有・無 | |
| 沈殿槽 | 越流の状況 | 良・否 | 汚泥返送状況 | 良・否 | 沈降の状況 | 良・否 | |
| | スカム返送状況 | 良・否 | スカム発生量 | 多・少・無 | | | |
| 消毒槽 | 薬筒目詰り | 有・無 | SSの量 | 多・少・無 | | | |
| | 放流状況 | 良・否 | 消毒剤補充量 | 3 kg | | | |
| 制御盤 | 盤内各機器故障 | 有・無 | 盤内湿気 | 有・無 | ターミナル部締付点検 | 済 | |
| 一般事項 | 金属部塗装状況 | 良・否 | 再塗装 | 要 | 槽内外清掃状況 | 良・否 | |
| 4. 特記事項 | | | | 塩素イオン濃度 | 40 | mg/l | |
| 放流ポンプNo.2作動不可, 交換修繕を要する。 ブロワ(オイルバット) タンク, エレメント清掃。 泡(少)発生のを消泡剤投入, 臭気発生防止のを促進剤投入 | | | | | | | |
| (有)川根浄化槽管理センター | | | | | 川根本町東藤川1107-1 Tel.59-3776 | 管理者  | 確認印  |