



御 請 求 書


発行 2025 年 5 月 13 日

(有)笠井不動産 御中

請求書番号 2025001

平素は大変お世話になっております。
下記の通り、ご請求申し上げます。

有限会社 川根浄化槽管理センター
登録番号 T8080002014314
〒428-0414
静岡県榛原郡川根本町東藤川1107-1
TEL:0547-59-3776 FAX:0547-59-3785
MAIL:kawane.iyokaso@gmail.com



金 額 ￥16,500

品 目	数 量	単 価	金 額
セントレー大井川下泉 合併浄化槽保守点検5月分(5/9)			
保守点検費	1回		
消毒費	1式		¥15,000
機器消耗品費	1式		
小計(税抜)			¥15,000
消 費 税(10%)			¥1,500
合計(税込)			¥16,500

備考

振込先


静岡銀行家山支店 (普)0197211

大井川農業協同組合本川根支店 (普)53078

島田掛川信用金庫川根支店 (普)218723

郵便局振替 0840-7-69819

合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 7 年 5 月 9 日 金 曜 日 15 時 30 分		天 候	雨	気 温	22.0 °C	
施 設 名	セントレー大井川下泉		所 在 地	川根本町下泉204-5			
処理方式	接触曝気方式	処理対象人員	150人	処理水	m ³ /日		
1. 機 能 検 査							
設定項目	色 相	臭 気	温 度	P H	G R	D O	透明度 残留塩素
流 入 水	黄 濁	弱 臭	18.0℃	7.8	/	/	/
接触曝気槽	黄 濁	/	18.0℃	7.2	垂 +	7.8 mg/l	/
放 流 水	/	/	18.0℃	7.5	硝 素 +	/	25.0 cm 0. / mg/l
2. 機 器 類 点 検 結 果							
機 器 名 称	電 流 値	判 定	自 動 運 転	絶 縁 値	判 定		
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 1	3.5 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否		
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 2	4.0 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否		
流 入 ポ ン プ No. 1	1.8 A	正常・異常	正常・異常	15 MΩ	良・否		
流 入 ポ ン プ No. 2	. A	正常・異常	正常・異常	27 MΩ	良・否		
放 流 ポ ン プ No. 1	1.8 A	正常・異常	正常・異常	18 MΩ	良・否		
放 流 ポ ン プ No. 2	. A	正常・異常	正常・異常	/ MΩ	良・否		
3. 諸 作 業 実 施 結 果							
流入ポンプ槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無	汲揚状況	(良)・否	
沈殿分離槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無			
	水位の状況	(良)・否	移流管の状況	(良)・否			
接触曝気槽	対流状況	(良)・否	発泡状況	多・少・無	逆洗装置	(良)・否	
	汚泥返送装置	(良)・否	ろ材吸着状況	(良)・否	散気管目詰り	有・無	
沈 殿 槽	越流の状況	(良)・否	汚泥返送状況	(良)・否	沈降の状況	(良)・否	
	スカム返送状況	(良)・否	スカム発生量	多・少・無			
消 毒 槽	薬筒目詰り	有・無	SSの量	多・少・無			
	放流状況	良・否	消毒剤補充量	5 kg			
制 御 盤	盤内各機器故障	有・無	盤内湿気	有・無	ターミナル部締付点検	済	
一 般 事 項	金属部塗装状況	良・否	再塗装	要	槽内外清掃状況	(良)・否	
4. 特 記 事 項				塩素イオン濃度 mg/l			
放流ポンプNo2絶縁不良停止。 放流ポンプNo1運転不良, 70ト異常, No1・2交換を望む。 フロワ(オイルバット)が7. No1バット交換, No2切替。 泡(少)発生の為消泡剤投入 / 臭気発生防止の為促進剤投入							
(有) 川 根 浄 化 槽 管 理 セ ン タ ー 					管理者	確認印	
							

川根本町東藤川1107-1
Tel 59-3776