

108、208、305、405の縦排水管からの漏水が原因と思われる。