

# 御 請 求 書

令和 3 年 5 月 19 日

(有)笠井不動産

御中

下記の通り、御請求申し上げます。

施設名：センター大井川下泉

(有)川根浄化槽管理センター  
代表取締役 井口 晶彦  
〒428-0414 榛原郡川根本町東藤川1107-1



作業名：合併浄化槽(5月)保守点検

作業日：令和3年5月14日


振込先

静岡銀行家山支店 (普) 0197211  
大井川農業協同組合本川根支店 (普) 53078  
島田信用金庫川根支店 (普) 218723  
郵便局振替 0840-7-69819

御 請 求 金 額	¥11,550 -
-----------	-----------

摘 要	数 量	単 価	金 額
保守点検費	1 回		¥10,500
消毒薬費	1 式		
機器消耗品費	1 式		
小計			¥10,500
消費税 (10%)			¥1,050
合 計			¥11,550 -

# 合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 3 年 5 月 14 日 金 曜日 14 時 10 分			天候	晴	気温	26.0 °C	
施設名	セントレー大井川下泉		所在地	川根本町下泉204-5				
処理方式	接触曝気方式	処理対象人員	150人		処理水	m <sup>3</sup> /日		
1. 機 能 検 査								
設定項目	色相	臭気	温度	PH	GR	DO	透明度	残留塩素
流入水	黄茶	弱臭	21.0 °C	7.7	/	/	/	/
接触曝気槽	黄茶	微臭	20.0 °C	7.0	亜硝酸	7.2 mg/l	/	/
放流水	〃	弱臭	20.5 °C	7.5	硝	/	22.0 cm	0.1 mg/l
2. 機器類点検結果								
機器名称	電流値	判定	自動運転	絶縁値	判定			
曝気用ブロワ No. 1	3.4 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否			
曝気用ブロワ No. 2	3.4 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否			
流入ポンプ No. 1	2.0 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否			
流入ポンプ No. 2	.	正常・異常	正常・異常	20 MΩ	良・否			
放流ポンプ No. 1	.	正常・異常	正常・異常	MΩ	良・否			
放流ポンプ No. 2	.	正常・異常	正常・異常	MΩ	良・否			
3. 諸作業実施結果								
流入ポンプ槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無	汲揚状況	良・否		
沈殿分離槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無				
	水位の状況	良・否	移流管の状況	良・否				
接触曝気槽	対流状況	良・否	発泡状況	多・少・無	逆洗装置	良・否		
	汚泥返送装置	良・否	ろ材吸着状況	良・否	散気管目詰り	有・無		
沈殿槽	越流の状況	良・否	汚泥返送状況	良・否	沈降の状況	良・否		
	スカム返送状況	良・否	スカム発生量	多・少・無				
消毒槽	薬筒目詰り	有・無	SSの量	多・少・無				
	放流状況	良・否	消毒剤補充量	3 kg				
制御盤	盤内各機器故障	有・無	盤内湿気	有・無	ターミナル部締付点検	済		
一般事項	金属部塗装状況	良・否	再塗装	要	槽内外清掃状況	良・否		
4. 特 記 事 項				塩素イオン濃度	40	mg/l		
<p>放流①No.1・2早急へ交換と望む。</p> <p>7月7(オイル、バルブ)チェック、エレメント清掃</p> <p>泡(少)発生のを消泡剤投入、臭気発生防止のを促進剤投入</p> <p>虫(少)発生のを殺虫剤散布</p>								
(有)川根浄化槽管理センター  川根本町東藤川1107-1 Tel.59-3776					管理者	確認印		
								