



No. 1

全体



No. 2

作業前

原水ポンプ槽



No. 3

作業後

原水ポンプ槽

No. 4

作業前

沈殿分離槽第1室



No. 5

沈殿分離槽第1室



浄化槽の清掃記録票

清掃の日時： 令和4年7月7日

浄化槽の使用者名： セントレー大井川		
型式：	処理対象人員：	
処理方式：		
種類： ()単独 ・ ()小型合併 ・ (○)合併 ・ ()その他()		
異常な臭気：()有・(○)無 異常な騒音：()有・(○)無 異常な振動：()有・(○)無		
清 掃 作 業 内 容		
単 位 装 置 名	引 き 抜 き 作 業 内 容	
	有・無	対 象 物
原 水 ポ ン プ 槽	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・(○)全量
沈 殿 分 離 室 第 1 室	(○)有・()無	(○)スカム・(○)堆積物・()全量
沈 殿 分 離 室 第 2 室	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・()全量
接 触 ば っ 気 槽	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・()全量
接 触 ば っ 気 槽 第 2 室	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・()全量
沈 殿 槽	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・()全量
消 毒 槽	(○)有・()無	()スカム・()堆積物・()全量
合計引抜量： 10.9m ³		
その他・特記事項		
清掃作業の担当者 高畑・鈴木	会社名：有限会社 かわね環境 住 所：静岡県榛原郡川根本町上長尾837-1 電 話：0547-58-1230	