



# 御請求書


発行 2023 年 7 月 4 日

(有)笠井不動産 御中

請求書番号 2023004

平素は大変お世話になっております。  
下記の通り、ご請求申し上げます。

有限会社 川根浄化槽管理センター  
〒428-0414  
静岡県榛原郡川根本町東藤川1107-1  
TEL:0547-59-3776 FAX:0547-59-3785  
MAIL:kawane.ivokaso@gmail.com



金額 ￥16,500

品目	数量	単価	金額
セントレー大井川下泉 合併浄化槽保守点検7月分(7/3)			
保守点検費	1回		
消毒費	1式		¥15,000
機器消耗品費	1式		
小計(税抜)			¥15,000
消費税			¥1,500
合計(税込)			¥16,500

## 備考

振込先

静岡銀行家山支店 (普)0197211


大井川農業協同組合本川根支店 (普)53078

島田掛川信用金庫川根支店 (普)218723

郵便局振替 0840-7-69819



# 合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 5 年 7 月 3 日 月 曜日 15 時 15 分			天候	晴・曇		気 温	33.0 °C	
施 設 名	センター大井川下泉			所 在 地	川根本町下泉204-5				
処理方式	接触曝気方式		処理対象人員	150人		処理水	m <sup>3</sup> /日		
1. 機 能 検 査									
設定項目	色相	臭気	温度	P H	G R	D O	透明度	残留塩素	
流入水	濁水	弱臭	26.0 °C	7.8	/	/	/	/	
接触曝気槽	濁水	微臭	25.5 °C	7.0	亜+	8.5 mg/l	/	/	
放流水	透明	?	26.0 °C	7.1	硝+	/	30.0 cm	0.1 mg/l	
2. 機器類点検結果									
機器名称	電 流 値	判 定	自 動 運 転	絶 縁 値	判 定				
曝気用ブロワ No. 1	3.6 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否				
曝気用ブロワ No. 2	3.6 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否				
流入ポンプ No. 1	3.0 A	正常・異常	正常・異常	60 MΩ	良・否				
流入ポンプ No. 2	. A	正常・異常	正常・異常	40 MΩ	良・否				
放流ポンプ No. 1	1.8 A	正常・異常	正常・異常	30 MΩ	良・否				
放流ポンプ No. 2	. / A	正常・異常	正常・異常	/ MΩ	良・否				
3. 諸作業実施結果									
流入ポンプ槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無	汲揚状況	良・否			
沈殿分離槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無					
	水位の状況	良・否	移流管の状況	良・否					
接触曝気槽	対流状況	良・否	発泡状況	多・少・無	逆洗装置	良・否			
	汚泥返送装置	良・否	ろ材吸着状況	良・否	散気管目詰り	有・無			
沈 殿 槽	越流の状況	良・否	汚泥返送状況	良・否	沈降の状況	良・否			
	スカム返送状況	良・否	スカム発生量	多・少・無					
消 毒 槽	薬筒目詰り	有・無	SSの量	多・少・無					
	放流状況	良・否	消毒剤補充量	6 kg					
制 御 盤	盤内各機器故障	有・無	盤内湿気	有・無	ターミナル部締付点検	済			
一 般 事 項	金属部塗装状況	良・否	再塗装	要	槽内外清掃状況	良・否			
4. 特 記 事 項				塩素イオン濃度			mg/l		
<p>放流ポンプ交換必要。早急の修繕を望む。</p> <p>7-07 (オイルパン) チェック。エレキ清掃。No1切替</p> <p>泡(少)発生の為消泡剤投入 / 虫(少)発生の為殺虫剤散布</p>									
						管理者	確認印		
						(有)川根浄化槽管理センター 川根本町東藤川1107-1 TEL59-3776			