



御 請 求 書


発行 2025 年 3 月 10 日

(有)笠井不動産 御中

請求書番号 2024006

平素は大変お世話になっております。
下記の通り、ご請求申し上げます。

有限会社 川根浄化槽管理センター
登録番号 T8080002014314
〒428-0414
静岡県榛原郡川根本町東藤川1107-1
TEL:0547-59-3776 FAX:0547-59-3785
MAIL:kawane.jyokaso@gmail.com



金 額

¥16,500

品 目	数 量	単 価	金 額
セントレー大井川下泉 合併浄化槽保守点検3月分(3/5)			
保守点検費	1回		
消毒費	1式		¥15,000
機器消耗品費	1式		
小計(税抜)			¥15,000
消 費 税(10%)			¥1,500
合計(税込)			¥16,500

備考

振込先

静岡銀行家山支店

(普)0197211

大井川農業協同組合本川根支店

(普)53078

島田掛川信用金庫川根支店

(普)218723

郵便局振替

0840-7-69819

合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 7 年 3 月 5 日 水 曜日 15 時 45 分		天 候	くもり	気 温	12.0 °C
施 設 名	セントレー大井川下泉		所 在 地	川根本町下泉204-5		
処理方式	接触曝気方式	処理対象人員	150人	処 理 水	m³/日	
1. 機 能 検 査						
設 定 項 目	色 相	臭 気	温 度	P H	G R	D O
流 入 水	黄 濁	臭 気	15.5 °C	7.8	/	/
接 触 曝 気 槽	黄 濁	臭 気	15.0 °C	6.7	亜 十	7.3 mg/ℓ
放 流 水	/	/	15.0 °C	7.2	硝 十	30.0 cm
2. 機 器 類 点 検 結 果						
機 器 名 称	電 流 値	判 定	自 動 運 転	絶 縁 値	判 定	
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 1	4.2 A	正 常・異 常	正 常・異 常	100 MΩ	良・否	
曝 気 用 ブ ロ ヲ No. 2	3.5 A	正 常・異 常	正 常・異 常	100 MΩ	良・否	
流 入 ポ ン プ No. 1	. A	正 常・異 常	正 常・異 常	15 MΩ	良・否	
流 入 ポ ン プ No. 2	1.8 A	正 常・異 常	正 常・異 常	25 MΩ	良・否	
放 流 ポ ン プ No. 1	1.8 A	正 常・異 常	正 常・異 常	20 MΩ	良・否	
放 流 ポ ン プ No. 2	. A	正 常・異 常	正 常・異 常	/ MΩ	良・否	
3. 諸 作 業 実 施 結 果						
流入ポンプ槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無	汲揚状況	良・否
沈殿分離槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無		
	水位の状況	良・否	移流管の状況	良・否		
接触曝気槽	対流状況	良・否	発泡状況	多・少・無	逆洗装置	良・否
	汚泥返送装置	良・否	ろ材吸着状況	良・否	散気管目詰り	有・無
沈 殿 槽	越流の状況	良・否	汚泥返送状況	良・否	沈降の状況	良・否
	スカム返送状況	良・否	スカム発生量	多・少・無		
消 毒 槽	薬筒目詰り	有・無	SSの量	多・少・無		
	放流状況	良・否	消毒剤補充量	6 kg		
制 御 盤	盤内各機器故障	有・無	盤内湿気	有・無	ターミナル部締付点検	済
一 般 事 項	金属部塗装状況	良・否	再塗装	要	槽内外清掃状況	良・否
4. 特 記 事 項						
放流ポンプNo2故障停止. 修繕工事必要.						
" " No1 運転不可. フロート不良.						
ブロー(オイルハット) タップ, エレメント清掃, No1切替						
灌(小)発生の為消泡剤投入						
(有) 川 根 浄 化 槽 管 理 セ ン ター					管理者	確認印
川根本町東藤川1107-1 Tel.59-3776						