



御 請 求 書


発行 2025 年 9 月 10 日

(有)笠井不動産 御中

請求書番号 2025003

平素は大変お世話になっております。
下記の通り、ご請求申し上げます。

有限会社 川根浄化槽管理センター
登録番号 T8080002014314
〒428-0414
静岡県榛原郡川根本町東藤川1107-1
TEL:0547-59-3776 FAX:0547-59-3785
MAIL:kawane.jyokaso@gmail.com



金 額 ￥16,500

品 目	数 量	単 価	金 額
セントレー大井川下泉 合併浄化槽保守点検9月分(9/8)			
保守点検費	1回		
消毒費	1式		¥15,000
機器消耗品費	1式		
小計(税抜)			¥15,000
消 費 税(10%)			¥1,500
合計(税込)			¥16,500

備考

振込先

静岡銀行家山支店

(普)0197211

大井川農業協同組合本川根支店

(普)53078

島田掛川信用金庫川根支店

(普)218723

郵便局振替

00840-7-69819

合併浄化槽保守点検報告書

日 時	令和 7 年 9 月 8 日		曜 日	日	時	20 分	天 候	晴	気 温	34.0 °C
施 設 名	セントレー大井川下泉			所 在 地	川根本町下泉204-5					
処理方式	接触曝気方式		処理対象人員	150人		処理水	m ³ /日			
1. 機 能 検 査										
設定項目	色 相	臭 気	温 度	P H	G R	D O	透明度	残留塩素		
流 入 水	濁 赤	弱 臭	31.0 °C	7.7	/	/	/	/		
接 触 曝 気 槽	濁 赤	微 臭	30.0 °C	6.5	亜 十	8.7 mg/l	/	/		
放 流 水	透 明		30.0 °C	7.0	硝 十	/	30.0% 以上	cm	mg/l	
2. 機 器 類 点 検 結 果										
機 器 名 称	電 流 値	判 定	自 動 運 転	絶 縁 値	判 定					
曝 気 用 ブ ロ ヱ No. 1	3.4 A	正常・異常	正常・異常	100 MΩ	良・否					
曝 気 用 ブ ロ ヱ No. 2	4.4 A	正常・異常	正常・異常	3 MΩ	良・否					
流 入 ポ ン プ No. 1	1.4 A	正常・異常	正常・異常	3 MΩ	良・否					
流 入 ポ ン プ No. 2	. A	正常・異常	正常・異常	3 MΩ	良・否					
放 流 ポ ン プ No. 1	. A	正常・異常	正常・異常	3 MΩ	良・否					
放 流 ポ ン プ No. 2	. A	正常・異常	正常・異常	3 MΩ	良・否					
3. 諸 作 業 実 施 結 果										
流入ポンプ槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無	汲揚状況	(良・否)				
沈 殿 分 離 槽	異物の流入	有・無	槽内浮上物	有・無						
	水位の状況	良・否	移流管の状況	良・否						
接 触 曝 気 槽	対流状況	良・否	発泡状況	多・少・無	逆洗装置	(良・否)				
	汚泥返送装置	良・否	ろ材吸着状況	良・否	散気管目詰り	有・無				
沈 殿 槽	越流の状況	良・否	汚泥返送状況	良・否	沈降の状況	(良・否)				
	スカム返送状況	良・否	スカム発生量	多・少・無						
消 毒 槽	薬筒目詰り	有・無	SSの量	多・少・無						
	放流状況	良・否	消毒剤補充量	kg						
制 御 盤	盤内各機器故障	有・無	盤内湿気	有・無	ターミナル部締付点検	済				
一 般 事 項	金属部塗装状況	(良・否)	再塗装	要	槽内外清掃状況	良・否				
4. 特 記 事 項				塩素イオン濃度 mg/l						
各機器絶縁測定異常なし										
ブロー(オイル・バルブ)チェック・エレクトロリフティング										
バスター水位低下約-160mm 様子を見る。漏水の可能性有										
泡(少)発生の為消泡剤投入 / 虫(少)発生の為殺虫剤散布										
(有) 川 根 浄 化 槽 管 理 セ ン タ ー						川根本町東藤川1107-1 Tel59-3776		管理者	確認印	