## 請 求 書

**=** 427-0037 島田市河原1丁目3-42

ご請求金額

令和7年7月24日

有限会社 笠井不動産 御中

No.

2189

登録番号 T2 0800 0201 4311

下記のとおり、ご請求申し上げます

¥185, 845

静岡県榛原郡川根本町上長尾837-1

有限会社 かわね環境

代表取締役 渡邊

TEL (0547)58-1230

(0547)58 - 1231Fax



認証・登録番号0005159

取引銀行

(消費稅込)

静岡銀行 家山支店

普通 0189926

島田掛川信用金庫 川根支店

普通 214606

大井川農協 本川根支店

普通 42412

作	業日	作業内容	数量		単価	金額
令	和7	清掃場所:セントレー大井川				
7	18	浄化槽 清掃料	10.900	m³	15, 500	168, 950
		消費税	10	%		16, 895
誠に勝手ながら振込手数料はお客様でご負担くださいますよう宜しくお願い致します						
		and the second second second				
			合計金額			185, 845

## 浄化槽の清掃記録票

清掃の日時: 令和7年7月18日

冷ル博の休田 <b>老</b> 夕、おいし、十世世								
浄化槽の使用者名:セントレー大井川 								
型式:		処理対象人員: 						
処理方式:分離接触ばつ気								
種類: ( )単独・( )小型合併・(〇)合併・( )その他( )								
異常な臭気:( )有・(○)無 異常な騒音:( )有・(○)無 異常な振動:( )有・(○)無								
清掃	作業	内 容						
単位装置名	引	き 抜 き 作 業 内 容						
平 位 衣 恒 石	有∙無	対象物 物						
原水ポンプ槽	(〇)有•( )無	( )スカム·( )堆積物·(O)全量						
沈殿分離室第1室	(○)有•( )無	(O)スカム・(O)堆積物・( )全量						
沈殿分離室第2室	(○)有•( )無	( )スカム・( )堆積物・( )全量						
接 触 ば っ 気 槽	(○)有・( )無	( )スカム・( )堆積物・( )全量						
接触ばっ気槽第2室	(○)有•( )無	( )スカム・( )堆積物・( )全量						
沈  殿  槽	(○)有•( )無	( )スカム・( )堆積物・( )全量						
消毒槽	(○)有•( )無	( )スカム・( )堆積物・( )全量						
その他・特記事項								
原水ポンプが正常に稼働していなかった為、原水ポンプ槽の水位が上昇していた。								
作業中にポンプが作動し水位が正常にもどったので、槽内に水を溜め、ポンプの作動確認を3回行った。								
現在正常に稼働しているが、故障している可能性があるので点検業者に報告した。								
清掃作業の担当者 会社名:有限会社 かわね環境 だっぱん								
渡邊∙高畑∙諸田	住 所:静岡県榛原郡川根本町上長尾837-1							
電話:0547-58-1230								



No. 1 全体



No. 2 作業前

原水ポンプ槽



No. 3 作業後

原水ポンプ槽

No. 4

作業前

沈殿分離槽第1室



No. 5

沈殿分離槽第1室

